ООО « РЕХАУ » · 117186 · Москва, ул. Нагорная, дом 3А, помещение 1, ком. 3

По месту требования

Имя Королев А. А.
Тел. +7 495 532 55 11
E-Mail Aleksej.korolev@rehau.com
Отправитель Королев А. А.
Дата 08.06.2021

Ответ на письмо-рекламацию о неисправности коллектора HKV

Настоящим сообщаем, что регулирующие вентили на подающей гребёнке коллекторов HKV, не относятся к запорным устройствам.

Требовать от них функцию перекрытия потока нельзя.

Если предполагается эксплуатировать только часть отводов на коллекторе, то на незадействованные отводы рекомендуется устанавливать заглушки.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Королев Алексей Андреевич

Ассистент направления
«Инженерные системы»